

対策箇所一覧

学校名	箇所図 No.	箇所 No.	路線名	箇所・所在地	状況	対策	担当	対策実施状況
河井小学校	1	1	県道七尾輪島線	河井町～ 杉平町間	歩道が一部狭い	歩道拡幅	石川県	事業実施中
大屋小学校	2	1	国道249号	長井町～ 下黒川町間	歩道が一部狭い	歩道拡幅	石川県	事業実施中
門前西小学校	3	1	国道249号	黒島町地内	歩道が一部狭い	歩道拡幅	石川県	事業実施中
輪島中学校	4	1	市道稲荷町3号線	鳳至町地内	歩行スペースが狭い	側溝有蓋化	輪島市	事業実施中
輪島中学校	4	2	市道釜屋谷水守線	水守町市内	交通量が増加し、歩行スペースが狭い	側溝有蓋化	輪島市	事業実施中
輪島中学校	4	3	市道一本松公園下線	河井町地内	歩行スペースが狭い	歩行スペースの カラー塗装	輪島市	調査中
輪島中学校	4	4	市道小伊勢二ツ屋線	二ツ屋町地内	歩行スペースが狭い	歩行スペースの カラー塗装	輪島市	調査中
河井小学校	4	5	市道中浜2号線	河井町地内	歩行スペースが狭い	側溝有蓋化	輪島市	調査中
河井小学校	4	6	市道弥生町4号線	河井町地内	歩行スペースが狭い	側溝有蓋化	輪島市	調査中
鳳至小学校	4	7	市道稲荷町2号線	鳳至町地内	歩行スペースが狭い	側溝有蓋化	輪島市	調査中
輪島中学校	5	1	市道新保2号線	三井町地内	歩行スペースが狭い	道路拡幅	輪島市	事業実施中
町野小学校	6	1	県道宇出津町野線	町野町地内	歩道が無い	歩道の設置	石川県	事業実施中
三井小学校	7	1	県道輪島山田線	三井町地内	一部歩道が無い	歩道の設置	石川県	調査中